




Universität
Siegen



FG Bauphysik & Solarenergie
Ltg.: Prof. Dr.-Ing. F.D. Heidt

Solaroptimiertes Bauen, Teilkonzept 3

Wissenschaftliches Begleitprojekt zum Bau eines solar optimierten Mehrzweckgebäudes der G.I.T. in Siegen

Auftraggeber:

BMWA

Projektträger:

Projektträger Jülich

Projektnummer:

0335006 Q

Förderzeitraum:

Januar 1998 – Juni 2006

Fachgebiet Bauphysik & Solarenergie,
Fachbereich Physik Universität Siegen
Walter-Flex-Str. 3
57072 Siegen

Wissenschaftliche Leitung: Prof. Dr. F. D. Heidt.

Bearbeitung: Dipl.-Ing. Mario Müller

Siegen, im Januar 2006

Fachgebiet Bauphysik & Solarenergie

Fachbereich Physik, Universität Siegen

Walter-Flex-Str. 3, 57072 Siegen

Telefon +49 271 740 3817

Telefax +49 271 740 3820

E-mail: heidt@physik.uni-siegen.de

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|-------|---|-----|
| 1 | Einleitung | 19 |
| 2 | Kurzfassung | 21 |
| 3 | Das Förderkonzept..... | 25 |
| 4 | Projektbeteiligte..... | 27 |
| 5 | Objektbeschreibung | 29 |
| 5.1 | Gebäudekenndaten | 35 |
| 5.2 | Energetisches Konzept und technische Gebäudeausrüstung..... | 37 |
| 6 | Projektziele der Evaluierung..... | 45 |
| 6.1 | Energetisches Konzept | 45 |
| 6.2 | Lüftungskonzept..... | 45 |
| 6.3 | Effizienz der Anlagenkomponenten | 47 |
| 6.4 | Tageslichtkonzept | 48 |
| 7 | Datenerfassung und Auswertung | 49 |
| 7.1 | Beschreibung der Datenerfassung..... | 49 |
| | Datenverarbeitung | 52 |
| 8 | Energetisches Konzept | 55 |
| 8.1 | Energiebilanzen | 55 |
| 8.2 | Erstellen eines validierten Simulationsmodells | 62 |
| 8.3 | Ursachen für die Nichteinhaltung der Planungsziele..... | 67 |
| 8.3.1 | Nicht gedämmte Heizungsrohre..... | 67 |
| 8.3.2 | Fehler in der Gebäudeleittechnik | 71 |
| 8.4 | Integration der Wärmepumpen in die Heizungsanlage | 83 |
| 8.5 | Primärenergiebedarf des korrigierten Gebäudemodells im Vergleich mit den Angaben aus dem Pflichtenheft. | 86 |
| 8.6 | Auswertung 2005 | 91 |
| 9 | Quantitative Beurteilung der energieeinsparenden Anlagenkomponenten.... | 97 |
| 9.1 | Erdwärmetauscher..... | 97 |
| 9.2 | Plattenwärmetauscher | 108 |
| 9.3 | Nachtlüftung..... | 113 |
| 10 | Technisch –Wissenschaftliche Qualitätssicherung..... | 123 |
| 10.1 | Luftdichtheit (n_{50} -Wert)..... | 123 |

| | | |
|-------|--|-----|
| 10.2 | Lüftungseffektivität | 124 |
| 10.3 | Kontrolle der Volumenströme der Abluftanlage in den Büros | 128 |
| 10.4 | Thermische Qualität der Gebäudehülle | 129 |
| 10.5 | Schalldämmung der Bürotrennwände | 132 |
| 10.6 | Licht..... | 133 |
| 10.7 | Beleuchtungsniveaus der Büros bei externer Verschattung | 142 |
| 10.8 | Temperaturschichtung an den Büroarbeitsplätzen | 144 |
| 10.9 | Radongehalt in der Zuluft aus dem Erdwärmetauscher | 146 |
| 10.10 | CO ₂ -Gehalt als Indikator für die Raumluftqualität | 149 |
| 11 | Nutzerbefragungen | 153 |
| 11.1 | Befragung über die Periode „Sommer 2003“ | 153 |
| 11.2 | Befragung über die Periode „Winter 2004“..... | 157 |
| 12 | Veröffentlichungen..... | 161 |
| 13 | Quellenverzeichnis | 163 |
| 14 | Anhang | 165 |
| 14.1 | Pflichtenhefte..... | 165 |
| 14.2 | Bezeichnungen der Räume in den Büroflügeln | 168 |
| 14.3 | Wetterdaten..... | 170 |
| 14.4 | Überhitzungsstunden (T>26°C) der Büroräume | 179 |
| 14.5 | Raumluftqualität (CO ₂ -Gehalt)..... | 181 |
| 14.6 | Fragebogen Sommer 2003..... | 183 |
| 14.7 | Fragebogen Winter 2004..... | 196 |

Abbildungsverzeichnis

| | | |
|------------|---|----|
| Bild 5.1: | Süd – West Ansicht des Artur-Woll-Hauses | 29 |
| Bild 5.2: | Schematischer Grundriss: Erdgeschoss des Artur-Woll-Hauses. Das Gästehaus befindet sich in dem schraffierten Bereich. | 30 |
| Bild 5.3: | Nord – Ost Ansicht des Artur-Woll-Hauses, Gästehaus und Nordbau | 30 |
| Bild 5.4: | Schematischer Grundriss: Erdgeschoss Büroflügel Süd | 31 |
| Bild 5.5: | 1. Obergeschoss des Ausstellungsbereichs. Treppenaufgang mit Ausstellungsfläche | 31 |
| Bild 5.6: | Büroraum mit Deckensegel. | 32 |
| Bild 5.7: | Schematische Innenansicht des Fensterpaneels der Büroräume. | 33 |
| Bild 5.8: | Vertikalschnitt des Fensterpaneels der Büroräume..... | 33 |
| Bild 5.9: | Zuluftöffnungen der Büroräume | 34 |
| Bild 5.10: | Schematische Darstellung der Energieströme in das und innerhalb des Artur-Woll-Hauses. | 38 |
| Bild 5.11: | Schematische Darstellung des Heizungssystems. (VL/RL=Vor– und Rücklauftemperaturen der Heizkreise, LNE=Lufnacherhitzer) | 39 |
| Bild 5.12: | Schematische Darstellung des Lüftungskonzeptes. (EWT=Erdwärmetauscher, WRG=Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung). | 40 |
| Bild 5.13: | Schematische Darstellung der Raumluftströmung in einem Büro während der Heizperiode. | 41 |
| Bild 5.14: | Deckensegel mit integrierten Beleuchtungseinrichtungen..... | 42 |
| Bild 5.15: | Von unten nach oben schließender externer Sonnenschutz der Büroräume. | 43 |
| Bild 5.16: | Außenansicht des externen Sonnenschutzes der Büroräume. | 43 |
| Bild 5.17: | Statischer Sonnenschutz des Ausstellungsbereichs. | 44 |
| Bild 6.1: | Schematische Darstellung der Lüftung eines Seminarraums..... | 46 |
| Bild 6.2: | Ausbringung der Zuluft über zentralen Auslass in einem Produktionsraum. | 46 |
| Bild 7.1: | Schematische Darstellung der installierten Messtechnik. LT: Lufttemperatur; LF: Luftfeuchte; VS: Luftvolumenstrom; TempEWT: Luft-, Innenwand- und Außenwandtemperaturen im Erdwärmetauscher; TempPuffer: Temperatur der Pufferspeicher; Strom: Stromzähler; | 51 |
| Bild 8.1: | Wöchentliche Heizwärmelieferung des Gasbrennwertkessels an das Artur-Woll-Haus (ohne Gästehaus) für das Jahr 2003..... | 56 |