

Schädigungsmechanismen bei kreuzverzahnten Flanschverbindungen

Schädigungsmechanismen bei kreuzverzahnten Flanschverbindungen

Auftraggeber:

Arbeitsgemeinschaft Industrieller Forschungsvereinigungen (AIF) Forschungsvereinigung Automobiltechnik e.V. (FAT)

Auftragnehmer:

Fachgebiet Konstruktionslehre und Fördertechnik Universität – GH – Duisburg

Verfasser:

Dipl.-Ing. J. Hauhoff Prof. Dr. D. Wünsch

Postanschrift: Postfach 17 05 63 · 60079 Frankfurt Telefon (069) 75 70 – 1 Drahtanschrift: Autoverband Telex 411 293

Druckerei Henrich GmbH Schwanheimer Straße 110 60528 Frankfurt am Main

Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FAT

VORWORT

Die Entwicklung in der Gelenkwellentechnik ist gekennzeichnet durch stetige Zunahme des übertragenen Drehmoments bei gleichbleibenden äußeren Abmessungen der Gelenkwelle und ihrer Bauelemente. Diese Entwicklung war nur möglich durch Einführung von formschlüssigen Flanschverbindungen mit einer speziell auf diesen Anwendungsfall zugeschnittenen Planverzahnung.

Bei schweren Nutzfahrzeugen mit Antriebsleistungen von 300 kW und mehr haben sich kreuzverzahnte Flansche, die inzwischen nach ISO 8667 und 12557 genormt sind, für die Übertragung von Drehmomenten bis 42 kN als besonders gut geeignet erwiesen. Allerdings gab es bisher für eine optimale Auslegung der Verbindungselemente keine ausreichend abgesicherten Berechnungsregelwerke, vor allem auch nicht für die Auslegung in Abhängigkeit von der Größe des Beugungswinkels von Gelenkwellensystemen.

Zur Klärung dieser Fragen wurden die Versagensmechanismen ermittelt, die bei Belastungen, wie sie unter extremen Einsatzbedingungen bei Lastkraftwagen auftreten können, wirksam werden.

In experimentellen Untersuchungen mit reiner Torsions- wie auch mit überlagerter Axialkraft und in theoretischen Untersuchungen wurde der Einfluß der schädigenden Faktoren in Abhängigkeit vom Beugungswinkel ermittelt und anhand der Kriterien Schraubenbruch, Flanschbruch und Nachlassen der Vorspannung der Verbindung bewertet.

Im vorliegenden Bericht werden Untersuchungsmethode und Ergebnisse des Forschungsvorhabens, das von den im Anhang namentlich genannten Mitgliedern des FAT-AK 8 'Drehmomentwandlung und Kraftübertragung' betreut und begleitet wurde, dargestellt und erläutert.

Es zeigte sich, daß die Anteile an hohen betrieblichen und konstruktionnsbedingten Belastungen für die Haltbarkeit der kreuzverzahnten Flanschverbindungen bestimmend sind. Weniger Einfluß hat die Verzahnungsqualität. Die in dieser Verbindung auftretenden komplexen Verspannverhältnisse und Belastungsarten sind durch die VDI-Richtlinie 2230 zur Dimensionierung von Schraubverbindungen nicht abgedeckt. Daher ließ sich ein einfaches analytisches Berechnungsverfahren für die betriebssichere Auslegung dieser Flanschverbindungen nicht finden.

FORSCHUNGSVEREINIGUNG AUTOMOBILTECHNIK EV (FAT)

Frankfurt am Main, im Juni 1994

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitur	g und Problemstellung	3
2	Gelenkw	ellen	5
	2.1	Aufbau der Kardangelenkwelle	5
	2.2	Kinematik der homokinetischen Kreuzgelenkwelle	6
3	Experimentelle Ausstattung		10
	3.1	Servohydraulischer Gelenkwellenprüfstand	0
		3.1.1 Aufbau des servohydraulischen Gelenkwellenprüfstandes 1	0
		3.1.2 Regelung der Servohydraulikzylinder	2
	3.2	DMS-Meßschrauben	3
		3.2.1 Kalibriereinrichtung	4
		3.2.2 Einfluß der verwendeten DMS-Typen	5
4	Langzeit	versuche	8
	4.1	Versuchsdurchführung	8
	4.2	Grundlagen der Versuchsauswertung	0
	4.3	Versuchsauswertung	1
	4.4	Bruchmerkmale und Schadensanalyse	4
		4.4.1 Brüche in Bereich des Muttergewindes	4
		4.4.2 Brüche am Gewindeauslauf 2	8
		4.4.3 Brüche am Übergang Schaft-Kopf	8
		4.4.4 Anriß des Flanschmitnehmers	9
		4.4.5 Zusammenfassende Betrachtung	9
5	Analyse	der Schraubenbelastung	1
	5.1	Messung der maximalen Schraubenlängskräfte	1
		Messung der Biegemomente im Schraubenschaft	3
		Untersuchungen der Verzahnungseigenschaften	6
		5.3.1 Gleiten an den Zahnflanken	